

点検・メンテナンス工賃表

修理項目	会員価格	一般価格	持込価格
DHバーカット工賃	¥1,150	¥1,700	
DHバー取付工賃	¥2,300	¥3,400	¥4,000
SETスタンダードメンテナンス	¥6,800	¥9,100	
SETライトメンテナンス	¥0	¥3,400	
オーバーホール MTB	¥34,000	¥39,700	
オーバーホール MTB 油圧ブレーキ	¥39,700	¥44,510	
オーバーホール MTB 油圧ブレーキリンク式	¥44,510	¥50,100	
オーバーホールロードレーサー	¥33,990	¥39,700	
ガラスの鑑 クリスタルコーティング	¥6,800	¥6,800	
キャリア取付工賃	¥1,150	¥1,700	¥2,500
クイックオーバーホール MTB	¥17,010	¥22,660	
クイックオーバーホールロードレーサー	¥17,010	¥22,660	
クランクペダル軸タッピング(片側)	¥1,700	¥2,850	
クランク交換工賃	¥1,700	¥2,850	¥3,500
グリップ交換工賃	¥600	¥1,150	¥1,700
コラムカット工賃	¥1,700	¥2,850	
サイクルコンピューター取付工賃	¥600	¥1,200	
サイクルコンピューター取付工賃(セット有り)	¥1,150	¥2,300	¥3,500
サスペンション オーバーホール	¥6,800	¥11,330	
サスペンションフォーク取付工賃	¥3,400	¥5,700	¥6,250
サドル交換工賃	¥600	¥950	¥1,500
シートチューブブリーマー加工	¥2,300	¥3,400	
シートピラー交換工賃	¥600	¥1,700	¥2,500
シフトケーブル交換工賃(インナー)(片側)	¥950	¥1,150	
シフトケーブル交換工賃(フレーム内装)(片側)	¥2,300	¥2,850	
シフトケーブル交換工賃(片側)	¥1,150	¥1,700	
シフトレバー交換工賃(片側)	¥1,150	¥1,700	¥2,300
スタンド取付工賃	¥600	¥1,150	
ステム交換工賃(クローズクランプ)	¥1,700	¥2,850	¥3,500
ステム交換工賃(オープンクランプ)	¥600	¥1,200	¥1,700
スプロケット交換工賃	¥600	¥1,150	¥1,700
スポーク交換工賃	¥1,700	¥2,300	
スポーク交換工賃(スプロケット・チューブラー外し)	¥3,400	¥4,000	
スポーク交換工賃(スプロケット外し)	¥2,300	¥2,850	
タイヤリサイクル料	¥170	¥170	
タイヤ交換工賃	¥650	¥1,150	¥1,700
チェーンリング交換工賃	¥600	¥1,150	¥2,500
チェーンリング交換工賃要クランク抜	¥1,150	¥1,700	

修理項目	会員価格	一般価格	持込価格
チェーン交換工賃	¥600	¥1,150	¥1,700
チューブラータイヤリムセメント除去	¥2,850	¥3,400	¥4,000
チューブラータイヤ交換工賃	¥1,800	¥2,300	¥3,400
チューブレスタイヤパンク修理	¥1,800	¥2,300	
チューブレスタイヤ交換工賃	¥1,200	¥1,800	¥3,400
チューブレスリムテープ交換工賃	¥1,760	¥1,980	¥2,200
チューブ交換工賃	¥600	¥950	¥1,500
ディスクブレーキエア抜き工賃(片側)	¥1,150	¥1,700	
ディスクブレーキオイル交換工賃(片側)	¥3,400	¥4,000	
ディスクブレーキパッド交換工賃	¥1,150	¥1,700	
ディスクブレーキローター交換取付	¥600	¥1,150	
ディスクブレーキ交換 油圧フレーム内臓(片側)	¥6,250	¥6,800	¥7,400
ディスクブレーキ交換工賃 油圧(片側)	¥4,000	¥4,550	¥6,010
ディスク台座フェイス加工(1ヶ所)	¥2,300	¥3,400	
ディレイラーハンガー取替工賃	¥1,150	¥1,700	
ディレイラーハンガー補修工賃	¥1,700	¥2,300	
ディレイラープーリー交換工賃	¥600	¥1,150	¥1,500
デュアルコントロールレバー交換工賃(片側)	¥2,300	¥3,400	¥4,000
デュアルコントロールレバー洗浄(片側)	¥2,850	¥3,400	
ネジヘリサート加工	¥2,300	¥3,600	
ネジ山補修工賃(タップ立直し)	¥600	¥1,150	
パーツ組換工賃	¥22,660	¥28,500	¥39,700
バーテープ交換工賃	¥600	¥1,150	¥1,700
バスケット取付工賃	¥600	¥1,150	¥2,500
ハブグリスアップ(後輪)	¥2,850	¥3,400	
ハブグリスアップ(前輪)	¥2,300	¥2,850	
ハブベアリング交換工賃(後輪)	¥2,850	¥3,400	
ハブベアリング交換工賃(前輪)	¥1,700	¥2,300	
パンク修理	¥1,150	¥1,200	
パンク防止剤(シーラント)注入	¥1,150	¥1,700	
ハンドルカット工賃	¥600	¥1,150	
ハンドル交換工賃 旧式(ドロップ)	¥2,850	¥4,000	¥4,550
ハンドル交換工賃(ドロップ)	¥1,150	¥2,800	¥3,500
ハンドル交換工賃(フラット)	¥1,150	¥1,700	
ビンディングペダル指導(他店購入)	¥0	¥4,550	
フェンダーフルカバー取付工賃	¥1,700	¥2,300	
フェンダー取付工賃	¥600	¥1,150	¥2,500
フリーボディーオイル交換(MAVIC)	¥0	¥1,700	
フリーボディー交換工賃	¥2,300	¥3,400	

修理項目	会員価格	一般価格	持込価格
ブレーキキャリパー交換工賃(片側)	¥1,150	¥1,150	
ブレーキケーブルインナー交換工賃	¥600	¥1,150	
ブレーキケーブル交換工賃	¥600	¥1,150	
ブレーキケーブル交換工賃(ロード)(片側)	¥1,700	¥2,300	
ブレーキシュー交換工賃	¥600	¥950	
ブレーキホース交換工賃	¥4,000	¥4,550	
ブレーキホース交換工賃(片側)	¥3,400	¥4,000	
ブレーキホース交換工賃フレーム内臓	¥6,250	¥6,800	
ブレーキレバー左右交換工賃	¥1,700	¥2,300	
フレーム研磨 & ガラスの鍍 クリスタルコーティング	¥7,950	¥13,600	
フロントディレイラー交換工賃	¥1,150	¥2,300	¥3,000
フロントディレイラー交換工賃(Eタイプ)	¥2,300	¥3,400	¥4,000
フロントフォーク取付工賃	¥3,400	¥5,700	¥6,300
ペダル交換工賃	¥600	¥950	¥1,700
ヘッドパーツグリスアップ	¥2,300	¥2,850	
ヘッドパーツ交換工賃	¥2,400	¥3,000	¥3,500
ヘッドパーツ交換工賃(圧入)	¥3,400	¥4,000	¥5,000
ヘッドベアリング交換工賃	¥1,150	¥1,700	
ヘッドワン圧入工賃	¥2,300	¥2,850	
ヘッドワン抜き工賃	¥1,150	¥1,700	
ヘッド下玉受圧入	¥600	¥1,150	
ホイールオーバーホール(後輪)	¥6,250	¥6,800	
ホイールオーバーホール(前輪)	¥4,000	¥4,550	
ホイールバランス調整(横ブレ)	¥1,150	¥1,700	
ホイールバランス調整(縦・横ブレ)	¥2,300	¥2,850	
ホイール組工賃	¥5,700	¥9,100	¥11,510
ボトムブラケット グリスアップ	¥2,300	¥3,400	
ボトムブラケット(圧入)交換工賃	¥4,000	¥4,550	¥5,100
ボトムブラケット交換工賃(スレッド)	¥1,700	¥2,300	
ボトムブラケット調整工賃(音鳴)	¥0	¥4,550	
ボトルゲージ台座補修工賃(1ヶ所)	¥2,850	¥3,400	
マスターシリンダー レバー交換工賃(片側)	¥1,700	¥2,300	¥3,000
リアディレイラー交換工賃	¥1,700	¥2,250	
リムブレーキ面アライメント調整(1本)	¥1,150	¥1,700	
可変シートピラ交換工賃	¥2,300	¥2,850	¥3,400
可変シートピラ交換工賃(ワイヤー内臓)	¥4,000	¥4,550	¥5,100
自転車組立工賃	¥11,350	¥22,700	¥39,700
洗車	¥3,400	¥4,550	
点検・整備	¥0	¥1,700	